





1. Подставка под хранилище (поз. 1) устанавливается на ровную поверхность. **Внимание!** Основание приварено к площадке.
2. К подставке приставляется рабочая площадка на ножках (пандус – поз. 7) и закрепляется болтовыми соединениями (поз. 13) в четырёх местах.
3. К рабочей площадке прикрепляется лестница (поз. 9) при помощи одного болта поз. 13 и одного болта поз. 15. Поручень (поз. 10) крепится тремя болтами (поз. 15).
4. К рабочей площадке прикрепляется пандус для скатывания баллонов (поз. 8) с помощью трёх болтов (поз. 13).
5. Далее производится сборка хранилища для 30 газовых баллонов.
 - 5.1. Боковая правая стенка (поз. 2) присоединяется к основанию шестью болтами (поз. 14). На приваренные к основанию шпильки устанавливается задняя стенка (поз. 3), закрепляется гайками (поз. 16) в шести местах. Между собой стенки стягиваются при помощи восьми болтов (поз. 14).
 - 5.2. С противоположной стороны присоединить боковую левую стенку к основанию шестью болтами (поз. 14). Скрепить с задней стенкой восемью болтами (поз. 14).
 - 5.3. Присоединить перегородку (поз. 5) к основанию при помощи шести болтов (поз. 15).
 - 5.4. Лицевая стенка (поз. 4) устанавливается на приварные шпильки основания, затягивается гайками (поз. 16) в трёх местах. К боковым стенкам лицевая стенка крепится при помощи шестнадцати болтов (поз. 14), по восемь болтов на каждую стенку.
 - 5.5. Поставить крышку (поз. 6), соединить ее с задней, передней стенками и перегородкой при помощи восемнадцати болтов (поз. 14). Крепление к боковым стенкам осуществляется при помощи двенадцати болтов (поз. 15), по шесть штук на каждую стенку.
 - 5.6. Установить двери (поз. 11), съёмные малые пандусы (поз. 12) Затянуть весь крепёж до рабочего состояния.

Схема сборки



поз.	Наименование	кол-во, шт
1	Основание/подставка	1
2	Стенка боковая	2
3	Стенка задняя	1
4	Стенка передняя	1
5	Перегорodka	1
6	Крышка	1
7	Пандус	1
8	Пандус для скатывания	1
9	Лестница	1
10	Поручень	1
11	Дверь	2
12	Пандус малый	2
13	Болт М10х25	8
14	Болт М10х65	62
15	Болт М10х80	22
16	Гайка М10	101