

Перб. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



1. *Размеры для справок
2. Двери и замок с тягами ставится после покраски.
3. Контроль качества – внешним осмотром и измерениями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

036155.00.000 СБ

Металлический шкаф
для обуви

Сборный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	110.1	1:10
Лист 2	Листов 24	

ООО "Версия-Центр"