

Перб. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инб. № дудл.

Взам. инб. №

Подп. и дата

Инб. № подл.



1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 308931-2002: Н14, н14, ±1/2.
3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
4. Контроль качества – внешним осмотром и измерениями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

212177.00.000 СБ


Склад для
кислородных баллонов
СГБ-30

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	1042.46	1:40
Лист 2	Листов 18	

ООО "Версия-Центр"

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

212177.00.000 СБ

Лист
3